

## Description de l'espace clos

Nom : **Saut de loup du BLOC F**

No équipement :

Photo générale



Localisation

Adresse : **2500, chemin de Polytechnique,  
Montréal, Qc**  
Bâtiment : **Pavillon principal**  
Lieu : **Extérieur**

Spécifications

Profondeur : **175,6 po**  
Long. / larg. : **104,33 po X 78,7 po**

### Caractéristiques de l'ouverture

Nom	Quantité	Localisation	Forme	Dimension	Élévation
<b>Accès au puits</b>	<b>1</b>	<b>Dessus</b>	<b>Rectangulaire</b>	<b>104,33 X 78,7 Pouces</b>	<b>Au sol Pouces</b>

### Étapes AVANT l'entrée

Étapes	Actions	Fait
<b>1</b>	Porter les équipements de protection individuelle requis (voir section "Équipements de protection requis" de cette fiche)	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	Contacter la sécurité pour annoncer le début des travaux	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>	<p><b>Risque :</b> Contaminants toxiques</p> <p>Sources</p> <p>Oxygène déplacé par un gaz</p> <p>Mesures préventives</p> <p>Effectuer la détection des gaz initiale Ventiler par soufflerie (Au besoin)</p>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>	<p><b>Risque :</b> Chute</p> <p>Sources</p> <p>En circulant dans l'échelle</p> <p>Mesures préventives</p> <p>Utiliser les équipements de protection contre les chutes (voir section "Équipements de protection requis" de cette fiche)</p>	<input type="checkbox"/>











## Étapes PENDANT l'entrée

Étapes	Actions	Fait
5	<p><b>Risque :</b> Visibilité réduite</p> <p>Sources</p> <p>Absence d'éclairage</p> <p>Mesures préventives</p> <p>Utiliser un éclairage standard</p> <p>Prévoir une lampe de poche pour chaque entrant et surveillant</p> <p>Utiliser un DDFT (GFCI) sur les rallonges</p>	<input type="checkbox"/>
6	<p><b>Risque :</b> Électrisation / électrocution</p> <p>Sources</p> <p>Outillage électrique</p> <p>Mesures préventives</p> <p>Utiliser un DDFT (GFCI) sur les rallonges</p>	<input type="checkbox"/>

## Étapes APRÈS l'entrée

Étapes	Actions	Fait
7	Contacter la sécurité pour annoncer la fin des travaux	<input type="checkbox"/>

## Équipements de protection requis (icônes à titre indicatif)

	<p><u>Casque avec jugulaire</u></p> <p>Étapes : 4</p>		<p><u>Couvre-tout/gants/bottes/lunettes</u></p> <p>Étapes : 1</p>		<p><u>DDFT (GFCI)</u></p> <p>Étapes : 5, 6</p>
	<p><u>Détecteur de gaz à lecture directe</u></p> <p>Étapes : 3</p>		<p><u>Harnais complet</u></p> <p>Étapes : 4</p>		<p><u>Lampe de poche</u></p> <p>Étapes : 5</p>
	<p><u>Lampe standard</u></p> <p>Étapes : 5</p>		<p><u>Ligne de vie rétractable avec mécanisme de récupération</u></p> <p>Étapes : 4</p>		<p><u>Potence pour base fixe</u></p> <p>Étapes : 4</p>
	<p><u>Ventilateur avec boyau</u></p> <p>Étapes : 3</p> <p>Au besoin</p>				

## Photos supplémentaires



Vue interne

### Urgence

**CONTACTER LA SÛRETÉ DE POLYTECHNIQUE**

**NE PAS ENTRER DANS L'ESPACE CLOS POUR TENTER LE SAUVETAGE**

**Le contenu de cette fiche a été validé et approuvé par des personnes de votre entreprise.**